


HUB-VELL
Espacio industrial de emprendimiento y sinergia



Estado actual

Ruta de las Colonias

01- Plano territorial, actividad en las Colonias y plano municipal

Vladomiu Vell

02- Planta de cubiertas

Relación con el entorno

03- Planta baja y alzados

04- Planta primera, planta segunda y diagramas de cambios históricos

05- Secciones, Detalles constructivos y fotografías

Objetivos

rehabilitar - reactivar - rehabilitar

06- Análisis DAFO y diagramas

Análisis

Carencias normativas

07- Plantas de accesibilidad e incendios

Diagnóstico e ideación

Un nuevo espacio industrial

08- Diagramas de propiedad, ocupación, ideación y derribos

Intervención

Integración del espacio público en el conjunto industrial

09- Planta baja

10- Sección fugada/fotomontaje

Espacio industrial flexible

11- Planta baja

12- Planta primera

13- Planta segunda, alzados y sección longitudinal

14- Secciones transversales

15- Fotomontajes

Tecnificación

Despiece y materialidad

16- Axonometría explotada

Pieza de servicios detallada

17- Planta baja, primera y planta de instalaciones

Resolución constructiva

18- Sección constructiva

19- Detalles constructivos

Estructura pieza de servicios + pasarela

20- Cálculo y detalles de uniones

Cumplimiento normativo

21- Planta baja, planta primera y planta segunda

Diseño y funcionamiento de instalaciones

22- Trazado de instalaciones, sección sistema pasivo-activo de ventilación y fotomontajes ventilación-climatización

Resultado

Intervención y su valor económico

23- Coste de la intervención y fotomontaje

Oiane Irureta Pelaz,
Juan Martín Mier

Tutores
Roger Sauquet Lluch
Ignacio Costales Calvo

MArq 2018/19
ETSAV